



Ügyintéző: Farkas Attila
Iktatószám: 1194/2004
Telefonszám: 294-5529
Gyűjtőívszám: 2004/4/119

Intézkedés esemény-vizsgálatról

A PoLéBiSz által 2004–111 sorszám alatt nyilvántartott, a Budapest Airport Rt. Diszpécser által tett bejelentés szerint 2004. 05. 21-én 13 óra 15 perckor az OY-GEB lajstromjelű Beechcraft B-200C Super King Air típusú repülőgép ferihegyi előkészítése során a repülőgép tüzelőanyaggal történő feltöltése közben a jobb oldali főfutógondolából a tüzelőanyag intenzív szivárgását észlelte a személyzet.

A meghibásodásról a dán légügyi hatóság értesítve lett.

Tekintettel arra, hogy az eset földi előkészítés - nem a repülés időtartama - alatt történt, a PoLéBiSz részéről szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve a bejelentés vizsgálatát a mai nappal lezártak tekintem.

Budapest 2004. május 26.

Mészáros László
igazgató