



Ügyintéző: Farkas Attila
Iktatószám: 530/2005
Telefonszám: 294-5529
Gyűjtőívszám: 2005/4/40

Intézkedés esemény-vizsgálatról

A PoLeBiSz által 2005- 32 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint 2005. 03. 01-én 10óra 00perckor a CARGOLUX légitársaság által üzemeltetett BOING B-747-400C típusú, LX-GCV lajstromjelű repülőgépen szélvédősérülést észleltek. A szélvédő ellenőrzése során kiderült, hogy a szélvédő külső, nem teherviselő rétege repedt meg. Mivel a repedés nem a repülőgép-vezető látószögében van, a járató luxemburgi operációs központja, a belső biztonsági előírások alapján engedélyezte a repülőgép átrepülését a javítás helyszínére. Az eset a PoLeBiSz részéről szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve az ügyet a mai nappal lezártak tekintem.

Budapest 2005. március 02.

Mészáros László
igazgató