



Ügyintéző: Farkas Attila
Iktatószám: 2158/2005
Telefonszám: 294-5529
Gyűjtő/szám: 2005/4/85

Intézkedés esemény-vizsgálatról

A PoLéBiSz által 2005-078 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint 2005. 04. 24-én 18 óra 20 perckor a CARPATAIR légitársaság által üzemeltetett, Budapest – Ljubjana útvonalon közlekedő, YR-VGN lajstromjelű, Saab-340 típusú légi jármű a budapesti felszállás követően, 15 perc repülés után műszaki meghibásodás miatt visszafordult és leszállt.

A PoLéBiSz az esemény szakmai vizsgálatát az üzemeltető hatáskörébe utalta.

Az üzemeltető a szakmai vizsgálat eredményéről - többszöri megkeresés ellenére – nem adott tájékoztatást.

A fentieket figyelembe véve az ügyet a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2005. szeptember 28.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'László Mészáros'.

Mészáros László
Igazgató