



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET

Iktatószám: KBSZ / 6719 - 1 / 2023-ÉKM
Ügyintéző: Chikán Gábor

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
MÁV-Start Zrt.

Tárgy: Üzembentartó hatáskörébe utalt eset lezárása

Tisztelt Cím!

A KBSZ az alábbi eset szakmai kivizsgálásával kapcsolatos üzembentartói jelentést áttanulmányozta, az abban foglaltakat tudomásul vette és az esetet lezártnak tekinti.

Az esemény száma: 2022-0964-5
Az esemény időpontja: 2022. szeptember 5. 15:30
Az esemény helye: Imremajor - Somogyszentpál
Az esemény rövid leírása: Imremajor és Somogyszentpál állomások között a 30813 sz. vonat mozdonya (95 55 2920 713-1) a nyílt vonalon két tengellyel kisiklott. Személyi sérülés nem történt.

Az üzembentartói jelentés megállapítja, hogy a kisiklást a mozdony fáradásos tengelytörése okozta. A jelentésben leírtak alapján az üzembentartó a fáradásos törések okainak feltárására számos hipotézist megvizsgált, és azt összefüggésbe hozta a mozdony szerkezetével, a vasúti pálya műszaki állapotával is. Emellett megállapította, hogy a kerékpártengelyek repedésvizsgálatára korábban nem volt előírás, technológia, és az nem is volt a járműfenntartás része.


A jelentés 7 ajánlást tartalmaz, azokat a KBSZ a lenti számokon nyilvántartásba vette, melyek közül többet időközben végre is hajtottak:

- BA2022-0964-5-01 ultrahangos tengelyvizsgálat bevezetése (végrehajtás folyamatban)
- BA2022-0964-5-02 kerékterhelés ellenőrzés bevezetése
- BA2022-0964-5-03 laprugóköteg felfüggesztésének módosítása (végrehajtva)
- BA2022-0964-5-04 anyag és felületminőségi követelmények megfogalmazása
- BA2022-0964-5-05 sebességkorlátozások a kritikus pályaszakaszokon (végrehajtva)
- BA2022-0964-5-06 C50 mozdony átmeneti kivonása a 39 sz. vonalról (végrehajtva)
- BA2022-0964-5-07 nyomszűkületek, magassági lépcsők javítása

Kérjük szíves tájékoztatásukat az aláhúzott ajánlásokban megfogalmazott intézkedések végrehajtásáról!

Budapest, 2023. február 6.

Üdvözlettel:


Dr. Becskei Doránd
főosztályvezető



Közlekedésbiztonsági Szervezet, 1441 Budapest, Pf. 88.
e-mail: kbszvasut@ekm.gov.hu

tel.: (+36 1) 432-6240; fax: (+36 1) 432-6241

Hivatali kapu: Közlekedésbiztonsági Szervezet KRID: 527346100