



ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET

Iktatószám: KBSZ / 14984 - 4 / 2023-ÉKM
Ügyintéző: Almási Bernát Gábor

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
MÁV-Start Zrt.

Tárgy: Üzemmentartó hatáskörébe utalt eset lezárása

Tisztelt Címzettek!

A KBSZ az alábbi eset szakmai kivizsgálásával kapcsolatos üzemmentartói jelentést áttanulmányozta, az abban foglaltakat tudomásul vette és az esetet lezártként tekinti.

Az esemény száma: 2023-0272-5
Az esemény időpontja: 2023. március 20. 09 óra 11 perc
Az esemény helye: 75 sz. vasútvonal, Drégelypalánk állomás (II. vágány)
Az esemény rövid leírása: A Vác állomásról Balassagyarmatra közlekedő 32252 sz. személyvonat menetirány szerinti hátsó - 95 55 0117 343-4 pályaszámú - motorkocsijának kardántengelye a Drégelypalánk állomásról való kihaladás közben leszakadt, üzemanyagtartálya megrongálódott.

Az üzemmentartói jelentés megállapítja, hogy a vonat Drégelypalánk állomásról történő elindulásakor a nyomatéktám függesztőrúdja eltört, ebből adódóan a tengelyhajtómű elmozdult, ami a kardáncsukló töréséhez vezetett. Az esemény közvetlen oka, hogy az érintett motorkocsi karbantartása során a műszaki szakszemélyzet nem megfelelően végezte el a karbantartási technológiában foglaltakat, ami miatt az a megengedettnél nagyobb mértékben használódott el, majd eltört.


A következmények mértékét növelte, hogy bár Drégelypalánk állomás személyzete a meghibásodást észlelve jelzést adott a mozdonyvezetőnek a vonat megállítására, a mozdonyvezető ezeket a jelzéseket figyelmen kívül hagyta és szerelvényével kihaladt a nyíltvonalra. A mozdonyvezetőt a forgalmi szolgálattevő a vonat vezető jegyvizsgálóján keresztül utasította azonnali megállásra, a mozdonyvezető azonban ezt az utasítást is felülbírálta és behaladt Ipolyvece megállóhelyre.

A vizsgált eseményben érintett motorkocsinál ugyanilyen meghibásodás történt 2020. október 20-án. Az esetet a KBSZ 2020-1044-5 számon rögzítette, vizsgálatát pedig üzemmentartói hatáskörbe utalta.

A jelentésben szereplő ajánlásokkal egyetértünk, kérjük szíves tájékoztatásukat az azokban található intézkedések végrehajtásáról!

Budapest, 2023. június 27.

Üdvözlettel:


dr. Becske Loránd
főosztályvezető h.



Közlekedésbiztonsági Szervezet, 1442 Budapest, Pf. 89.
e-mail: kbszvasut@ekm.gov.hu

tel.: (+36 1) 432-6240; fax: (+36 1) 432-6241

Hivatali kapu: Közlekedésbiztonsági Szervezet KRID: 527346100