

2003-252



MX 32/03 számú RENDELLENESÉG VIZSGÁLATI LAP		Malév Express Kft., 1185 Budapest, Nagybecskerek u. 30.
Esemény dátuma: 2003.11.11.	Esemény időpontja (LT) 16.00.	Esemény helye : Odessa
Értesítés vételének Dátuma: 2003.11.11.	Értesítés vételének Időpontja (LT): 17.00..	Esemény besorolása: Földi sérülés
Légi jármű típusa:	CRJ-200	Értesítő személye: repülőgép parancsnok
Légi jármű lajstromjelle:	HA-LNC	Egyebek:
A légi járműn tartózkodó személyek (szükség esetén részletesen lásd a Személyi Lap táblázatban)		A repülési feladat jellege: Utasforgalmi
Járatszám:	MA-131	
Feladat	Név	Sérülés jellege
Légi jármű parancsnoka	Férfi	-
Másodpilóta	Férfi	-
Légiutas kísérő	Nő	-
Légiutas kísérő	Nő	-
Szállított személyek (utasok) száma: 32	Szállított áru jellege: poggyász	
Személyi sérülés történt: nem	Veszélyes: nem	
Esemény leírása: Odessában a catering aut,ó a repülőgéphez állás közben, nekiment a catering ajtó (1R) alsó peremének. Az ütközés következtében az ajtó alsó részén levő rátét lemez 3 cm hosszúságban 2-3 mm mélyen benyomódott. Az ilyenkor szükséges helyszíni intézkedések megtétele után a gépet a személyzet – a MALÉV Műszaki szolgálattal együttműködve – üzemképesnek nyilvánította és utasokkal a fedélzeten rendben hazarepülte.		
Kivizsgálás: Az esemény kivizsgálását az odessai reptéri hatóság szakértői a Malév képviselő és a személyzet bevonásával végezték el a helyszínen, és a vonatkozó okmányok a szervizpostával érkeznek Budapestre. A repülőgép Ferihegyre való érkezése után a sérülés környezetében az SRM szerinti NDT vizsgálatot végeztek, repedést nem találtak. A repülőgépet üzemképesnek nyilvánították.		
Következtetések: Az esemény kapcsán megállapítható, hogy a személyzet helyesen járt el, az ütközést a gépkocsivezető figyelmetlensége okozta, aki felelősségét elismerte.		
Kockázati osztály: „ C,„ / Biztonsági javaslatok: Nem szükséges		
Az eset vizsgálatát elvégezte: Horváth Zoltán Malév Express Kft. Repülésbiztonsági Vezető	Aláírás: Horváth Zoltán s.k.	
	Dátum: 2003. 12.01.	
Tett biztonsági intézkedések:		
A biztonsági intézkedéseket visszaellenőrizte:	Aláírás:	
	Dátum:	
	Lapszám: 1	